

## 技術ノート KGTN 2012120501

### 現象

[GGH4.5] 東芝製のクライアント PC で、キー入力の取りこぼしが発生する。

### 説明

これは GG の問題ではなく、東芝製のクライアント PC の問題だと思われます。検索エンジンで「東芝 キー 取りこぼし」をキーとして調べると、**NB100** のキー入力取りこぼし問題が多数見つかりますが、弊社では同じ問題が **Satellite-B450** で発生しております。外付け USB キーボードを利用するか、またはゆっくりキーを打つと言った対症療法しか無いようです。

Last reviewed: Dec 05, 2012

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2012 kitASP Corporation