

技術ノート KGTN 2012021001

現象

[Network] 同じハブに接続している GG サーバのうち、特定の1台が接続不能になることがある。

説明

このような現象は、多くの場合 1) ハブのポートの不良、2) LAN ケーブルの不良、3) サーバの LAN カードの不良が原因です。問題が発生しないサーバと問題が発生するサーバの LAN ケーブルを交換（サーバ側）して、現象が変わらなければ 3) の LAN カードの不良の可能性が高いと考えられます。現象が発生するサーバが入れ替われば、1) のハブのポートの不良 または 2) の LAN ケーブルの不良 の可能性が高いと考えられます。この場合は、現象が発生するサーバの LAN ケーブルを新品と交換することで、LAN ケーブルの不良かハブのポートの不良かを切り分けることが出来ます。

補足

上記 3) の場合、弊社ツール **GGNetworkCheck** で発生内容を確認することが出来ます。詳細については、技術ノート KGTN#2011030201 をご覧下さい。

Last reviewed: Feb 10, 2012
Status: DRAFT
Ref: KGTN#2011030201
Copyright © 2012 kitASP Corporation